ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Люксметр geo-FENNEL FLM 400 DATA

Краткая инструкция к люксметру: измерение на рабочих местах и сохранение данных.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд батарейки 9 В.
- Подключите датчик к прибору и снимайте защитную крышку датчика только на время измерения.

2. Измерение

- Включите прибор и выберите единицы (люкс или фут-кандела).
- Расположите датчик горизонтально на высоте рабочей поверхности (например, на столе) приёмником вверх.
- Дождитесь стабильного показания и запишите или сохраните его.

3. Сохранение данных

- Сохраняйте отдельные измерения или включите регистрацию на длительное время.
- Переносите данные на компьютер по USB с программой из комплекта.

4. Советы

- Не затеняйте датчик собой — стойте сбоку.
- Измеряйте в нескольких точках помещения, чтобы оценить равномерность освещения.
- Искусственное освещение измеряйте после прогрева ламп (через несколько минут).

5. Безопасность и уход

- Берегите датчик от царапин; после работы надевайте крышку.
- Не оставляйте прибор надолго под прямым солнцем.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

6. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя geo-FENNEL. Полное руководство производителя: www.geo-fennel.de.