ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gaisa plūsmas mērītājs Airflow PH731

Īsa instrukcija gaisa daudzuma uztvērējam (balometram): salikšana, mērīšana pie restēm un difuzoriem un rezultātu saglabāšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Ielieciet mikromanometrā 4 AA baterijas vai pieslēdziet tīkla adapteri.
- Salieciet rāmi un auduma uztvērēju 610 × 610 mm, nostiprinot stieņus stūros, un uzlieciet uz pamatnes ar mikromanometru.

2. Mērīšana pie restes vai difuzora

- Ieslēdziet mikromanometru un izvēlieties mērvienību (m^3/h vai l/s).
- Piespiediet uztvērēju pie griestiem vai sienas tā, lai tas pilnībā pārklātu resti un gar malām nebūtu spraugu.
- Pagaidiet, līdz rādījums nostabilizējas — ierīce pati nosaka, vai tā ir pieplūde vai nosūce.

3. Pretspiediena kompensācija un saglabāšana

- Precīzākam rezultātam izmantojiet pretspiediena kompensācijas režīmu — ierīce ņem vērā uztvērēja radīto pretestību.
- Saglabājiet rezultātu atmiņā; vēlāk datus var pārnest uz datoru ar USB vai Bluetooth.
- Gaisa vados mēra ar Pito cauruli vai statiskā spiediena zondēm, pievienojot tās mikromanometram.

4. Padomi

- Mēriet pie stabila ventilācijas darba režīma, kad durvis un logi ir aizvērti.
- Lielām restēm, kas lielākas par uztvērēju, mēriet ar piemērota izmēra uztvērēju vai pa daļām pēc ražotāja norādījumiem.
- Pierakstiet mērpunktus — tas atvieglo atskaites sagatavošanu.

5. Drošība un kopšana

- Strādājot uz kāpnēm, turiet uztvērēju abām rokām un ievērojiet darba drošību augstumā.
- Nelociet stieņus un nesaplēsiet audumu; pēc darba izjauciet rāmi un ielieciet somā.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir jūsu.

Sagatavots pēc ražotāja Alnor (TSI) instrukcijām. Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: www.tsi.com.