ONERENT · КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Влагомер материалов Testo 616

Краткая инструкция к влагомеру материалов: выбор материала, измерение и оценка результата.



1. Перед работой

- Проверьте, что в комплекте есть всё, что указано в акте приёма-передачи.
- Проверьте заряд батареек.
- Прибор измеряет без игл (ёмкостный метод) — дырки в материале не нужны.

2. Измерение

- Включите прибор и выберите характеристику материала — породу древесины или строительный материал.
- Плотно и ровно прижмите датчик к поверхности до стабильного показания.
- Измерьте в нескольких местах и сравните с сухим участком того же материала.

3. Советы

- Поверхность должна быть ровной; неровность и воздушный зазор занижают показание.
- Металл в материале (арматура, гвозди) может завышать показание.
- Результат ориентировочный — точную влажность стройматериала определяют лабораторными методами.

4. Безопасность и уход

- Берегите поверхность датчика от царапин и воды.
- Если оборудование работает неправильно, прекратите работу и позвоните нам: +371 26537465.

5. Возврат

- Верните оборудование на Slokas iela 52N чистым и в полной комплектации — со всеми принадлежностями из акта приёма-передачи.

Составлено по инструкциям производителя testo SE & Co. KGaA. Полное руководство производителя: www.testo.com.