ONERENT · ĪSĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Trokšņu mērītājs DIGITECH

Īsa instrukcija trokšņa līmeņa mērītājam: iestatījumi, mērīšana un datu ierakstīšana.



1. Pirms darba

- Pārbaudiet, vai komplektā ir viss, kas norādīts pieņemšanas–nodošanas aktā.
- Pārbaudiet 9 V baterijas uzlādes līmeni.
- Uzlieciet uz mikrofona vēja aizsargu, ja mērāt ārā vai gaisa plūsmā.

2. Iestatījumi

- Izvēlieties frekvenču svaru: A — vides un darba trokšņa novērtēšanai, C — zemfrekvences un maksimālajām vērtībām.
- Izvēlieties laika svaru: ātrs (Fast) mainīgam troksnim, lēns (Slow) vienmērīgam troksnim.
- Iestatiet piemērotu mērījumu diapazonu, ja ierīce to prasa.

3. Mērīšana un ierakstīšana

- Turiet mērītāju izstieptā rokā vai uz statīva, mikrofonu vēršot pret trokšņa avotu.
- Izmantojiet MAX funkciju maksimālā līmeņa fiksēšanai.
- Ilgākam mērījumam ieslēdziet datu reģistrēšanu un vēlāk pārnesiet datus uz datoru ar USB.

4. Padomi

- Turiet mērītāju vismaz 0,5 m attālumā no sava ķermeņa un sienām, lai atstarojumi neietekmētu rezultātu.
- Pierakstiet mērījuma vietu, laiku un iekārtu darba režīmu.

5. Drošība un kopšana

- Sargājiet mikrofonu no triecieniem, mitruma un putekļiem; nepieskarieties mikrofona membrānai.
- Ļoti skaļā vidē lietojiet dzirdes aizsargus.
- Ja ierīce darbojas nepareizi, pārtrauciet lietošanu un zvaniet mums: +371 26537465.

6. Atgriešana

- Atgrieziet ierīci Slokas ielā 52N tīru un pilnā komplektācijā — ar visiem piederumiem, kas norādīti pieņemšanas–nodošanas aktā.

Sagatavots pēc ražotāja Digitech instrukcijām. Pilnā lietošanas instrukcija ir ierīces komplektā.